



# Prefeitura Municipal de Ibatiba

## Gabinete Municipal

Ibatiba-ES, 19 de abril de 2021.

OF. Nº 069/GABINETEIBATIBA/2021.

AO EXMO. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
VEREADOR FERNANDO VIEIRA DE SOUZA

Vimos pelo presente encaminhar cópia do despacho atualizado do setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de Ibatiba com laudo do Engenheiro Jonathan Barbosa da Silva referente do Processo Administrativo 001859/2021.

Colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos e reiteramos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

  
**LUCIANO MIRANDA SALGADO**  
Prefeito Municipal

[gabineteibatiba@gmail.com](mailto:gabineteibatiba@gmail.com) | [www.ibatiba.es.gov.br](http://www.ibatiba.es.gov.br)

Rua: Salomão Fadlalah, nº 255, Centro, Ibatiba-ES | CEP: 20325-000 | (29) 3543-1128

Documento assinado eletronicamente por DAYANA DIAS DA SILVA, CPF: 096.261.127-19, Matrícula, na forma do artigo 1º, inciso II, da Lei 11.149, de 19 de dezembro de 2006. Na Data e Hora: 25/08/2021 13:22:04. A conferência da autenticidade do documento estará disponível no endereço eletrônico <http://177.19.248.173:8880/virtualdocs/validacao> com o preenchimento do código verificador: ged-94-6819792636569517826



# Prefeitura Municipal de Ibatiba

Secretaria Municipal de Administração  
Divisão de Engenharia

## DESPACHO

A Câmara Municipal de Ibatiba por meio do processo nº 001859/2021, apresentou relatório fotográfico e solicitação junto a Prefeitura Municipal de Ibatiba que em colaboração com a Câmara Municipal, ceda profissionais para realizar levantamento das necessidades da Câmara neste momento.

Por meio do relatório fotográfico e após visita fica constatado que o telhado esta danificado, comprometendo todo o forro de gesso que pode vir a colapso. O telhado danificado ocasiona inúmeras infiltrações que vêm danificando revestimentos, móveis e equipamentos. Também ficam constatadas falhas na instalação elétrica, hidráulica e patologias nas platibandas.

Diante do exposto, fica evidente a necessidade de realização de obras de reparo, substituição dos reservatórios de água, e a substituição urgente do telhado. salientamos que na execução da substituição do telhado, o forro terá que ser substituído, haja vista não ser possível realizar a troca do telhado sem danificar do forro.

Contudo, por se tratar de uma obra que demanda de projetos: arquitetônico, elétrico, hidráulico, climatização, estrutural, elaboração de planilhas, cronogramas, memoriais e acompanhamento da execução e fiscalização, pois a Câmara não possui em seu quadro profissional técnico. Além de não possuir software adequado para elaboração dos projetos.

O quadro de engenheiros da Prefeitura Municipal por atender alta demanda da prefeitura, não tem condições de atender com excelência o pedido da Câmara Municipal.

À disposição para quaisquer esclarecimentos e colaboração.

Jonathan Barbosa da Silva  
Engenheiro Civil  
CREA/ES-038508/D

Jonathan Barbosa Da Silva

Engenheiro civil - CREA/ES 038508/D

Ibatiba-ES; 09 de abril de 2021.